AVIS DE RAPPEL IMPORTANT

RAPPELS DE ONE WORLD TECHNOLOGIES, INC. SOUFFLEUSE À FEUILLES À VENTILATEUR JET 8 AMP RYOBI







Le ventilateur situé à l'intérieur de la souffleuse peut se casser et provoquer l'éjection des pales du ventilateur de l'une ou l'autre extrémité du tube de la souffleuse, causant un risque de lacération.

Vente exclusive dans les magasins Home Depot et en ligne à <u>www.homedepot.com</u> de décembre 2015 à décembre 2016 pour environ 40 \$.

Seules les souffleuses portant le numéro de modèle RY42102 et un numéro de série compris entre EU15401D170001 et EU16239N999999 sont concernées par ce rappel.

Les consommateurs doivent *immédiatement* cesser d'utiliser la souffleuse et contacter le service clientèle de One World Technologies, Inc. pour obtenir un remplacement gratuit de leur souffleuse.

Pour toute question ou information supplémentaire, veuillez contacter le service clientèle de One World Technologies, Inc. au

1-800-860-4050 ou visiter www.ryobitools.com

En collaboration avec la Commission américaine sur la sécurité des produits de consommation