

AVIS DE SÉCURITÉ IMPORTANT

Rappel en vue de réparer certains réfrigérateurs GE ayant un congélateur dans le bas et un fini en acier inoxydable résistant aux empreintes digitales



Danger: Il est possible que la poignée du congélateur se détache quand un consommateur essaie d'ouvrir le tiroir du congélateur, ce qui pose un danger de chute au consommateur.

Produit concerné par le rappel: Ce rappel concerne six modèles de réfrigérateur GE fabriqués à partir du mois de février 2020 jusqu'au mois d'août 2021. Les modèles en question ont une porte à deux battants, un congélateur dans le bas et un fini en acier inoxydable résistant aux empreintes digitales. La plaque signalétique qui indique la marque, le numéro de modèle et le numéro de série de chaque appareil est située sur le côté gauche à l'intérieur du compartiment du réfrigérateur, dans le haut.

Solution: Les consommateurs devraient communiquer avec MC Commercial Inc. (Mabe) pour déterminer si leur appareil est concerné par le rappel, fixer un rendez-vous à domicile gratuit pour remplacer les pièces de fixation et réinstaller la poignée du congélateur, et savoir comment utiliser l'appareil de façon sécuritaire en attendant la réparation.

www.electromenagersge.ca/renseignements-sur-les-rappels

ou

Téléphonez sans frais le 1-833-607-3322.

Du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00, heure de l'Est.

Modèles concernés par ce rappel: Les réfrigérateurs concernés par ce rappel sont seulement ceux qui ont un des numéros de modèle ci-dessous et un préfixe du numéro de série qui correspond à ceux qui sont identifiés ci-dessous. Les consommateurs devraient repérer la plaque signalétique et noter le numéro de modèle et le numéro de série avant de communiquer avec Mabe.

Les modèles concernés sont: GFE26JYMKFFS, GFE26JYMNFFS, GNE27EYMKFFS, GNE27EYMNFFS, GNE27JYMKFFS, GNE27JYMNFFS.

Les numéros de série des modèles concernés ont les préfixes suivants (combinaisons de deux lettres): DR, FR, GR, HR, LR, MR, RR, SR, TR, VR, ZR, AS, DS, FS, GS, HS, LS, MS.